Opis funcji użytkowych mechanicznych, domowych maszyn do szycia ARKA RADOM ,SINGER ,HUSQVARNA

L.p.	Opis funkcji maszyny do szycia	885N	888N	M1605	M2105	1409	1412	3333	3337	3342	4411	4423	4432	E20	Onyx15	Onyx25
1.	Ilość sciegów	8	18	6	8	9	12	23	29	32	11	23	32	32	23	32
2.	Płynna regulacja szerokości ściegu	(-)	x	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Płynna regulacja długości ściegu	(-)	x	(-)	(-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Płynna regulacja naprężenia nitki górnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Regulacja docisku stopki	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	(-)	(-)	(-)
6.	Regulacja położenia igły (L, C, P)	L, C	L, C	C	C	L, C	L, C	C, P	C, P	L,C	L, C, P	L, C, P	L, C, P	L,C	C, P	L,C
7.	Chwytacz wahadłowy	(-)	x	x	x	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
8.	Chwytacz obrotowy	x	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x	x	x	(-)	x	x
9.	Mechanizm (4-stopn.) obszycia dziurki	x	x	x	x	x	x	x	(-)	(-)	x	(-)	(-)	x	x	(-)
10.	Mechanizm (1-stopn.) obszycia dziurki	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	(-)	x	x	x	(-)	x
11.	Przyszywanie guzików	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Wszywanie taśm elastycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	Wszywanie suwaków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Obrębianie, obrzucanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Szycie z zawijaniem brzegu materiału	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Fastrygowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Pikowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Marszczenie materiału	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Wyszywanie monogramów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20.	Naszywanie aplikacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21.	Haftowanie z wolnej ręki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22.	Cerowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23.	Szycie ściegiem wstecznym	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24.	Wzmacnianie zakończeń szwów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25.	Szycie igłą podwójną	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	(-)	x	x
26.	Szycie na wysięgu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27.	Automatyczne nawlekanie igły	x	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	(-)	x	x	x	x	x
28.	Obcinanie nitki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29.	Rękojeść do przenoszenia maszyny	x	(-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30.	Pojemnik na wyposażenie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31.	Pokrowiec na maszynę	x	x	(-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32.	Ilość stopek w wyposażeniu	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1+5	1+6	1+7