

Opis funkcji użytkowych mechanicznych, domowych maszyn do szycia
ARKA RADOM, MODENA oraz FINESSE

| L.p. | Opis funkcji maszyny do szycia | Modena Basic | Arka Radom | Modena Exclusive | Arka Radom | Finesse |
|------|--|--------------|------------|------------------|------------|-----------|
| | | KP885 | 888 | KP950 | KP1000B | K60A |
| 1. | Ilość ściągów | 7 | 18 | 18 | 18 | 32 |
| 2. | Płynna regulacja szerokości ściegu | (-) | x | x | x | x |
| 3. | Płynna regulacja długości ściegu | (-) | x | x | x | x |
| 4. | Regulacja naprężenia nitki górnej | x | x | x | x | x |
| 5. | Regulacja docisku stopki | (-) | (-) | (-) | (-) | x (opcja) |
| 6. | Regulacja położenia igły (pozycja L, C, P) | L, C | L, C | L, C | L, C | L, C |
| 7. | Chwytnacz wahadłowy | x | x | x | x | x |
| 8. | Chwytnacz obrotowy | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 9. | Mechanizm (4-stopn.) obszywania dziurki | x | x | x | x | (-) |
| 10. | Mechanizm (1-stopn.) obszywania dziurki | (-) | (-) | (-) | (-) | x |
| 11. | Przyszywanie guzików | x | x | x | x | x |
| 12. | Wszywanie taśm elastycznych | x | x | x | x | x |
| 13. | Wszywanie suwaków | x | x | x | x | x |
| 14. | Obrębianie, obrzucanie | x | x | x | x | x |
| 15. | Szycie z zawijaniem brzegu materiału | x | x | x | x | x |
| 16. | Fastrygowanie | x | x | x | x | x |
| 17. | Pikowanie | x | x | x | x | x |
| 18. | Marszczenie materiału | x | x | x | x | x |
| 19. | Wyszywanie monogramów | x | x | x | x | x |
| 20. | Naszywanie aplikacji | x | x | x | x | x |
| 21. | Haftowanie z wolnej ręki | x | x | x | x | x |
| 22. | Cerowanie | x | x | x | x | x |
| 23. | Szycie ścięciem wstecznym | x | x | x | x | x |
| 24. | Wzmacnianie zakończeń szwów | x | x | x | x | x |
| 25. | Szycie igłą podwójną | (-) | (-) | (-) | (-) | x (opcja) |
| 26. | Szycie na wysięgu | x | x | x | x | x |
| 27. | Automatyczne nawlekanie igły | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 28. | Obcinanie nitki | x | x | x | x | x |
| 29. | Rękojeść do przenoszenia maszyny | (-) | (-) | (-) | x | x |
| 30. | Pojemnik na wyposażenie | x | x | x | x | x |
| 31. | Pokrowiec na maszynę | x | x | x | x | x |
| 32. | Ilość stoppek w wyposażeniu | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 + 3 |