

## Opis funkcji użytkowych elektronicznych, domowych maszyn do szycia SINGER oraz ARKA RADOM

L.p.	Opis funkcji maszyny do szycia	Singer model 6160	Singer model 6180	Singer model 6699	Singer model 8770	Singer model "One"	Arka Radom model 9000
1.	Ilość sciegów	60	80	100	225	24	112
2.	Wbudowany alfabet (wzory liter i cyfr)	( - )	( - )	( - )	x	( - )	x
3.	Automatyczny dobór szerokości i długości ściegu	x	x	x	x	x	x
4.	Możliwość ręcznej regulacji szerokości ściegu	x	x	x	x	x	x
5.	Możliwość ręcznej regulacji długości ściegu	x	x	x	x	x	x
6.	Płynna regulacja naprężenia nitki górnej	x	x	x	x	x	x
7.	Regulacja położenia igły (pozycja L, C, P)	L, C, P	L, C, P	L, C, P	L, C, P	L, C, P	L, C
8.	Ilość pośrednich pozycji igły	13	13	13	13	13	2
9.	Szycie ściegiem krytym	x	x	x	x	x	x
10.	Szycie ściegiem elastycznym	x	x	x	x	x	x
11.	Chwytnacz wahadłowy	x	x	x	( - )	( - )	( - )
12.	Chwytnacz obrotowy	( - )	( - )	( - )	x	x	x
13.	Mechanizm (1-stopn.) obszywania dziurki na guziki	x	x	x	x	x	x
14.	Ilość programów obszywania dziurki na guziki	4	6	6	6	2	8
15.	Przyszywanie guzików	x	x	x	x	x	x
16.	Wszywanie taśm elastycznych	x	x	x	x	x	x
17.	Wszywanie suwaków	x	x	x	x	x	x
18.	Obrębianie, obrzucanie	x	x	x	x	x	x
19.	Szycie z zawijaniem brzegu materiału	x	x	x	x	x	x
20.	Fastrygowanie	x	x	x	x	x	x
21.	Pikowanie	x	x	x	x	x	x
22.	Marszczenie materiału	x	x	x	x	x	x
23.	Wyszywanie monogramów	x	x	x	x	x	x
24.	Naszywanie aplikacji	x	x	x	x	x	x
25.	Haftowanie z wolnej ręki	x	x	x	x	x	x
26.	Cerowanie	x	x	x	x	x	x
27.	Szycie ściegiem wstecznym	x	x	x	x	x	x
28.	Wzmacnianie zakończeń szwów	x	x	x	x	x	x
29.	Szycie igłą podwójną	x	x	x	x	x	x
30.	Szycie na wysięgu (wykańczanie rekawów i nogawek)	x	x	x	x	x	x
31.	Automatyczne nawlekanie igły	x	x	x	x	x	x

32.	Przełącznik zębów transportera	( - )	( - )	( - )	x	x	x
33.	Obcinanie nitki	x	x	x	x	x	x
34.	Oświetlenie LED obszaru szycia	x	x	x	x	x	x
35.	Rękojeść do przenoszenia maszyny	x	x	x	x	x	x
36.	Pojemnik na wyposażenie	x	x	x	x	x	x
37.	Pokrowiec na maszynę	x	x	( - )	x	x	x
38.	Walizka	( - )	( - )	x	( - )	( - )	( - )
39.	Dostawna płyta robocza	( - )	x	x	( - )	( - )	( - )
40.	Ilość stopek w wyposażeniu	1 + 2	1 + 7	1 + 7	1 + 4	1 + 4	1 + 5

x